
VM-FAN556

VM3200 Módulo de Ventoinha



Sobreaquecimento torna o desempenho do dispositivo significativamente mais lento e pode resultar em avarias a meio de operações. O [VM3200](#) está equipado com um módulo de ventoinha que garante que está instalado um sistema de arrefecimento que impede o dispositivo de sobreaquecer. A ventoinha é de ligação directa e pode ser facilmente substituída sem ter de encerrar o sistema. ATEN garante que o seu investimento está protegido, ao mesmo tempo que proporciona um desempenho notável.

Especificações

Módulo de ventoinha de matriz de vídeo	VM-FAN556
Fluxo de ar	55,2 cfm
Tensão de funcionamento	10,2 - 12 V dc
Temperatura de funcionamento	-10 - 60°C
